



江山虎集团

安装细节

地点：江山虎集团

江山市何家山水泥有限公司

www.jiangshanhu.com

型号： S50

位置：循环冷却水主管道

问题：水泥生产过程中，冷却水管道结垢严重，聚集大量水垢，导致管道系统堵塞，严重影响生产。

该系统每半个月会因为严重水垢问题堵塞管道，每次需要停机清洗，一年还要更换部分管道。

效果：Vulcan S50 安装一个月后，管道仍没有堵塞，客户认可效果。

安装单位：江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

