

Detalles de la instalación

Localización: Fábrica de Aceite de Pescado Asia (AFO)

www.ranee.com.vn

Área: tubería de agua de refrigeración del enfriador

Modelo: 3 modèles  S25


Instalado por: Chuc Hien Dat

Problemas de cal

Había presencia de cal en los tubos del condensador del enfriador y en la torre de refrigeración, lo que ocasionaba un aumento excesivo de la temperatura de acercamiento del condensador del enfriador a $> 8^{\circ}\text{C}$.

Efecto Vulcan

Tras 1 año de la instalación de Vulcan, la temperatura de acercamiento del condensador se había reducido y dejó de ser necesaria una limpieza cada 6 meses.



Instalación de Vulcan S25 en el nuevo enfriador.

Fábrica de Aceite de Pescado Asia (AFO)



La empresa, situada en Vietnam, se especializa en el procesamiento y distribución de aceite de pescado de alta calidad para cocinar.

El aceite de pescado para cocinar también se exporta a mercados internacionales como China, Singapur, Corea, Japón y el Oriente Medio.



Se instaló un equipo Vulcan S25 para tratar el enfriador antiguo.