



Detalles de la instalación

Ubicación: Chalet Baijia Lake Villa, China

Modelo: Vulcan 5000

Área: Instalado en un residencia

Problema: Las acumulaciones de cal obstaculizaban seriamente el cuarto de baño y los cabezales de ducha

Instalado por: Xinriyuan

3 meses después de la instalación de Vulcan 5000

Antes de instalar Vulcan 5000, era necesario limpiar la cal manualmente. A 3 meses de instalado el equipo, ya no se aprecian más depósitos de cal en el fondo del hervidor de agua ni en los cabezales de ducha. La presencia de cal en la tubería del agua y en el cuarto de baño se ha visto notablemente reducida.

