

Salt-free water systems LLC
Cicero, IN 46034
Teléfono: 317 416-3625
Email: Sales@Salt-FreeWaterSystems.com
Página de internet: www.Vulcan-USA.com

Al equipo de Salt-free water systems,

El agua de nuestro pozo es extremadamente alta en hierro y calcio. Día a día vivimos con varios problemas causados por el agua de pozo. La acumulación de calcio requiere un mantenimiento constante, la sustitución de grifos anualmente, la sustitución de cortinas de baño mensualmente y un nuevo juego de vasos cada 6 a 12 meses. Además de esto, nuestro descalcificador requiere 160 libras de sal cada 5 semanas. En un período de un mes, descubrí que ambos sistemas de ducha en nuestra casa se debían reemplazar, lo que requeriría quitar los azulejos de las paredes de la ducha. Además, dos de los grifos exteriores necesitaban ser reemplazados. Uno de estos grifos exteriores tenía tanto calcio que no se cerraba y en el otro no salía agua. Fue entonces cuando decidí intentar con el sistema Vulcan.

Instalé un Vulcan en la línea de entrada de agua justo antes del descalcificador de agua y antes de que la bifurcación hacia el exterior para los grifos en diciembre. El Vulcan ahora lleva instalado poco más de dos meses.

Unas tres semanas después de la instalación, a principios de enero, oí correr agua en el exterior. Fui a la parte trasera de mi casa y descubrí que en el grifo exterior el flujo era normal. Este grifo no funcionaba en absoluto y ahora lo hace a pleno o casi pleno rendimiento. Todo por Vulcan.

Habían pasado 6 semanas desde que le agregué sal al descalcificador, así que asumí que entrarían todas y cada una de las 4 bolsas que había comprado, pero cuando lo abrí, descubrí que apenas podía ponerle tres bolsas. Calculé que sólo estaba usando cerca del 50% de la cantidad de sal que estaba usando anteriormente. Todo por Vulcan.

Apenas 2 meses después de instalar el Vulcan, fui a ducharme y me di cuenta de que el grifo estaba completamente libre de calcio y funcionando como nuevo. Fui al segundo baño y también noté mejoras en ese, y las mangueras de la ducha en ambos baños ya no están rígidas. Todo por Vulcan.

El día que instalé el Vulcan tomé varias fotos de la corrosión y la acumulación de incrustaciones de calcio en el exterior de los grifos de la cocina y del baño. Aunque no he notado una reducción significativa en la acumulación en la mayoría de las áreas, encontré casi una eliminación completa de la incrustación en los vasos. Abajo hay una foto de un vaso que tiene poco más de un año de antigüedad antes de la instalación y una foto de ese mismo vaso 2 meses después.



Estoy totalmente convencido que Vulcan a sido una buena compra.

Bob Lugenbeal
Lebanon, Indiana