

Centro termal Chuishan

Detalles de la instalación

- Ubicación: Centro termal Chuishan
- Modelo:  S100
- Área: circuito de tuberías de la fuente termal
- Problema: los depósitos calcáreos obstruyeron las cañerías y no era posible utilizar productos químicos. Era necesario realizar una limpieza manual y cambiar periódicamente las piezas de la válvula en la tubería.

Instalado por: Xinriyuan

6 meses después de la instalación de Vulcan S100

Tras 6 meses de la instalación, la tubería aún presenta residuos de cal. Sin embargo, se realizó una revisión anual con corte del circuito de agua para evaluar los efectos, la cual mostró una reducción significativa de la acumulación de cal en la tubería de la fuente termal.



El Centro termal Chuishan es un complejo de gran tamaño ubicado en una región de hermosos paisajes y cuenta con 144 habitaciones.