



PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA PRODUCTOS EMBUTIDOS



DETALLES DE LA INSTALACIÓN

UBICACIÓN: Planta procesadora de alimentos (delicatessen)

MODELO/ÁREA:  3000 para las calderas de vapor

 3000 for para el intercambiador de calor

 5000 para dos esterilizadores

PROBLEMA: Problemas de cal en las calderas de vapor, los esterilizadores y el intercambiador de calor. El cliente utilizaba un ablandador de agua.

RESULTADO: Se reemplazó el ablandador de agua por Vulcan y la cal depositada hace tiempo se ablandó.

INSTALADO: STE ETCT INDUSTRIE, Morocco

Tratamiento Vulcan 3000 en el intercambiador de calor



Ver el vídeo aquí:


<http://y2u.be/FZl0OBINf8c>




Tratamiento Vulcan 3000 en las calderas



La caldera funcionaba ininterrumpidamente desde hace más de 1 año y en ella se observaba una pequeña capa de cal de 0,5 mm. Después de 2 meses con Vulcan la cal puede retirarse fácilmente con el dedo.



Vulcan 5000 de dos esterilizadores



La cal se acumuló durante 15 años y no se limpió antes de instalar el equipo Vulcan.

Tras 3 meses con Vulcan ya hemos empezado a ver como esta se desprende y sale.

