



№354/13

Referencia de la unidad antical de Vulcan

En Agosto, nuestra compañía compró una unidad de Vulcan S25.

El problema que enfrentamos fue la acumulación de sarro en la tubería y el sistema de enfriamiento. Solo un mes después de que instalamos el Vulcan S25, la situación cambió considerablemente. Aunque el calcio aún se acumula en el exterior, se puede eliminar fácilmente sin productos químicos o demasiado esfuerzo, ya que se asienta en forma de polvo.

Nuestra conclusion es la siguiente: la unidad ha cumplido por completo nuestras expectativas. Es una unidad antical de gran eficacia. Reduce significativamente los costos de mantenimiento y reparación del equipo de producción en la empresa.

R. Ekvimishvili
Jefe de Ingeniería
Compañía Cervecera de Georgia, JSC

