



CEMENTOS HEJIASHAN

Detalles de la instalación

Ubicación: Cementos Hejiashan Co. Ltda.
www.jiangshanhu.com

Modelo: **Vulcan S50**

Área: Tubería principal de enfriamiento de la circulación

Problema: Durante el proceso de producción de cemento se acumulaban grandes cantidades de cal en las tuberías de agua de enfriamiento, lo que ocasionaba obstrucciones en el sistema de tuberías y afectaba seriamente la producción.

El sistema de tuberías se obstruía cada quince días, lo que requería detener el proceso de producción y realizar una limpieza, además de deber reemplazarse una parte de las tuberías una vez al año.

Resultado: Tras **1 mes** de la instalación de Vulcan S50, las cañerías aún no se obstruían, por lo que el cliente se siente satisfecho con los efectos de Vulcan.

Instalado por: Xinriyuan

