

C14 Design Sp. z o.o., 60-175 Poznań

Querido CWT Internacional,

Me dirijo a ustedes para confirmar la instalación correcta de la unidad Vulcan 3000 en McDonald's Polonia. Nuestros clientes estaban teniendo problemas con los depósitos calcáreos que se formaban en el calentador de agua, disminuyendo la eficiencia y aumentando los costos de calefacción.

Hemos instalado la unidad Vulcan 3000 y después de pocos días los depósitos de cal existentes en el elemento calefactor empezaron a descomponerse de manera significativa. Después de 3 meses habían desaparecido completamente y no había ni rastro de formaciones de nuevos depósitos.

Puede ver las fotos abajo, que confirman estos resultados.

Saludos cordiales

*Jakub Głiszczyński*



Instalación de la unidad Vulcan



Incrustaciones de cal rotas después de pocos días



Incrustaciones de cal eliminadas por completo después de 3 meses