

Efecto de Vulcan en el horno para pan

Detalles de la instalación

Ubicación: una tienda de comestibles de Metro

Quebec, Canadá

Modelo:  Vulcan 5000

Área de tratamiento: horno para pan

Problema: necesidad de reparaciones frecuentes y de limpieza manual

Instalado por: Gestion L.B. Inc



Vulcan 5000

Se extrajo la capa de aislante y se instalaron las bandas impulsoras.

Horno para pan antes de la instalación de Vulcan.

Se limpiaron los depósitos calcáreos y se instaló Vulcan 5000.



Efecto Vulcan

Tras 6 meses con Vulcan se observan muy pocas formaciones de cal.

