



安装细节

地点：南京百家湖别墅

型号：Vulcan 5000

位置：安装在一家别墅用户家中

水垢问题：马桶和淋浴喷头明显被水垢堵塞

安装单位：江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

安装 Vulcan S100 三个月后的效果

未安装沃肯(Vulcan)前，必须人工清洁水垢。

安装V5000三个月后，发现水壶底及淋浴喷头
都没有水垢沉积，自来水管道内和马桶的水垢
则明显减少。

