

Salt-free water systems LLC
Cicero, IN 46034
电话: 317 416-3625
邮件: Sales@Salt-FreeWaterSystems.com
网站: www.Vulcan-USA.com

致无盐水处理系统团队：

我们的井水中铁和钙的含量极其高，我们每天都需要面临井水带来的问题。由于钙物质积聚，我们的水龙头需要不断进行维修并且每年更换一次，浴帘每个月更换一次，玻璃每6-12个月更换一套新的。除此之外，我们的软水器每5周需要用掉160磅的盐。一个月后，我发现我们家的两个淋浴龙头都需要更换，这就需要拆除浴室墙面砖。

另外，屋外也有两个水龙头需要更换，其中一个由于积聚的钙物质太多已经无法关闭，而另一个则已无水流。直到此时，我才决定尝试一下沃肯(Vulcan)水处理系统。

我在PEX进水管道上安装了沃肯(Vulcan)，安装的位置正好位于软水器前面，水经过沃肯(Vulcan)装置之后才会分流到屋外的水龙头。到现在为止，沃肯(Vulcan)的安装时间仅两个多月。

安装三周后，一月初，我听到外面有水流出。我跑到屋后发现，水流正以最大流速从屋外的水龙头中流出。之前这个水龙头已经完全无法使用，现在却能流出最大或接近最大的水流，这都是沃肯(Vulcan)的功劳。

我已经有六周没在软水器中添加盐，所以我觉得我买的四袋盐可能都得用完，但是当我打开软水器后，我发现只需要放进去三袋。我估计现在的用盐量只有之前的一半，这都是沃肯(Vulcan)的功劳。

安装沃肯(Vulcan)两个月后，我去洗淋浴，发现水龙头已完全摆脱钙物质积聚的问题，使用起来像新的一样。我去了第二个浴室，发现也有了额外的改善，两个浴室的淋浴软管也不再僵硬。这也都是沃肯(Vulcan)的功劳。

安装沃肯(Vulcan)的那天，我到处到处拍照纪录，包括：被腐蚀的厨房外围和积聚在浴室水龙头上的碳酸钙垢。虽然对于大部分区域内积聚的水垢，我还没有发现明显的减少，但是玻璃水杯上已经完全没有水垢的痕迹。下面两张照片是同一个玻璃水杯，左边是安装沃肯(Vulcan)前使用了仅一年多，右边是安装沃肯(Vulcan)后两个月。



我完全相信沃肯(Vulcan)是一个值得购买的产品。

Bob Lugenbeal
Lebanon, Indiana