

Quest Green Solutions
The Vulcan Descaler
P.O. Box 6662
Santa Rosa, CA

Sage Hills Motel

致研发团队：

从贵公司购买Vulcan 5000后，我们写这封信来告知您使用效果。我们是一个拥有18个房间的汽车旅馆，位于加拿大不列颠哥伦比亚省的卡什溪镇，距温哥华东北部大约4小时的车程。

由于一直受到硬水问题包括清理和硬水沉淀的困扰，我们购买了贵公司的产品。这些问题最明显的地方是我们的浴室：我们发现，那些沿着和接近浴缸缝隙的地方以及淋浴器周围的墙面上积聚的硬水沉淀，过了几年之后已经无法清除干净。我们预计3到4年后将不得不更换淋浴器周围的墙壁。



困扰我们的不仅如此，马桶内部也经常有水线水渍和冲水水渍，浴缸和浴室的洗漱池和水龙头处也有明显的硬水水渍。我们的客房玻璃水杯即使用洗碗机也无法清洗干净，通常还会留有干燥后矿物质积聚而成的斑点。我们的白床单也无法长时间保持“洁净如新”，几个月之后就变成了暗黄色。每隔几年，由于积垢越厚造成流入客房的水压变小，我们的热水箱和热水铜管的弯头和连接处需要不断被拆开来清理水垢。



当我们第一次打开弯头检查时，我们非常震惊地发现水管中只剩一个比针孔稍大的空间让水流过。我们客房的电水壶内水垢积聚的情况也很严重，经常需要定期把它们冲洗出来。

安装了Vulcan 5000后，我们注意到的第一件事就是这个设备非常容易安装且没有隐忧。几天后，我们发现客房的玻璃水杯完全干净锃亮，没有斑点，真正如水晶般明亮通透。我们对这一效果非常满意。房间服务员反馈说水龙头和旋塞处也更加易于清洁。我必须得说它们的确变得更加光亮整洁，不过我们希望过段时间之后，它们能更加洁净如新。

浴盆和周围墙壁上的水渍斑点情况也有所改善，不过最好的检测方法还需要看从现在起一年后的效果以及新增的安装数量。尽管在使用初期很难下结论，但是根据我们目前看到的效果，我们认为随着时间流逝管道会得到清理。水垢严重积聚的典型标志就是，打开洗衣间的水龙头，然后等待一段时间，这期间不要调整水龙头，水流会越来越小，我们就必须拆开水管进行手动清理。现在我们估计已经无需这么清理了，我们安装了Vulcan 5000仅仅很短一段时间（一个半月），其立竿见影的效果让我们非常满意。

真诚的，
Hal 和 Karen
Sage Hills汽车旅馆