

杭州富阳永星化工

安装细节

地点：杭州富阳永星化工有限公司

型号：**Vulcan S100**

位置：板式换热器前

问题：化工行业用水量大，板式换热器结垢严重导致换热效率下降，水流量降低，每个月需要清洗一次，工作效率低下。

效果：未安装沃肯前1-2个月需要清洗一下板换，安装沃肯后6个月左右才需要清洗一次板换。

安装单位：江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



杭州富阳永星化工有限公司，主营业务为化工原料生产及销售。

Vulcan S100安装在板式换热器前

