

INVERNADERO PARA PLÁTANOS KARATAŞ

Detalles de la instalación

Uso

Invernadero para plátanos Karataş.
Adana, Turquía

Modelos



Vulcan S25

Instalado en el sistema de riego

Objetivo

La cantidad de sal en el agua de riego era superior a los valores nutricionales deseables e impedía el crecimiento de las plantas. También se buscaba reducir los problemas de cal en el circuito de riego.

Instalado por

ATILLA YILMAZ TARIM
DANIŞMANLIK SAN. ve Tic. Ltd. Şti.





Resultados

Antes de utilizar Vulcan, la sal producía una coloración amarillenta en las hojas de las plataneras. Tras la instalación de Vulcan, no se volvió a observar ninguna amarillez inducida por la sal.

Este fue un resultado muy valioso para nosotros. Los síntomas de salinidad blanca que se apreciaban en la superficie del suelo antes de instalar Vulcan también desaparecieron después de comenzar a usarlo.

Los atascos que se producían en los circuitos de riego no volvieron a repetirse después de que se empezó a utilizar Vulcan.

Después de instalar Vulcan se observó que las plantas podían nutrirse con mayor facilidad, lo que produjo un aumento en el uso de fertilizantes y agua.



Se utilizó un modelo **VULCAN S25** para el circuito de riego. El aparato Vulcan está integrado a un equipo instalado al exterior.

Bandas de impulsos Vulcan
instaladas en el sistema de riego.

