

## 安装细节

地点：安徽海螺集团有限责任公司

[www.chinaconch.com](http://www.chinaconch.com)


型号：**Vulcan S25**

位置：危废处理工艺端的冷却水

水垢问题：工艺降温区冷却水系统的换热器结垢严重，每年需要定期人工拆卸管道清洗。

效果：安装6个月后，检测工厂数据中心平台，换热器温度仍没有上升，由此可以判定没有新增水垢。

安装单位：江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



安徽海螺集团有限责任公司属国有企业，公司主营业务包括水泥制造、化学建材、节能环保、国际贸易、酒店餐饮等，2019年首次迈进财富世界500强榜单。