



安装细节

地点: AURA HOTEL 奥拉酒店
 8320 Balatonfüred,
 Munkácsy M. u.5., 匈牙利
www.aura-hotel.hu

型号:  Vulcan S50

位置: 主水管道

安装公司: VARÁZSMAG Kft



目的

针对管道系统做一般维护。
 员工必须每月维护制冰机，水龙头和淋浴喷头在酒店开业6个月后就被水垢堵塞，瓷砖和淋浴间的墙面上有极多的水垢，打扫浴室需要持续数小时。必须不停更换水龙头，以及修理制冰机。



“我非常感谢所有机器和设备都能在厨房再次正常工作，我就可以专注于为客人提供最好的餐点。”

主厨 Sándor Böröcz

效果

水龙头和瓷砖上的水垢形成粉末状，简单擦拭即可、制冰机可以正常运作、洗碗机洗出的餐具和玻璃器皿光亮无暇。