



## 评价

### 沃肯(Vulcan)水处理系统

六月时，Junels公司在Riga市的拉脱维亚银行大楼中安装了一组 Vulcan S50 系统。三个月后，在某些取水点取出了水垢沉积物，效果已经很明显。

十月时，Junels公司在Jurmala市的拉脱维亚银行大楼中安装了 Vulcan 5000 系统。大约四个月后，发现热水管正在自行清除水垢和铁锈沉积物。但是，由于先前水垢沉积非常多，因此整个管道的除垢过程在安装后的24个月内才完成。

自从安装该系统以来，在淋浴喷头和水龙头上没有发现积垢。

有了该系统，水垢和生锈的沉积物不再形成。若设备安装在充满旧垢的供水系统上时，建议应该更频繁地去检查管道，因为在除垢过程中，经常会出现排垢溢出。

以上是因应Junels公司的要求，对沃肯(Vulcan)水处理设备进行检查。

Andris Nikitins

拉脱维亚银行技术部主管

Normunds Vasilevs

拉脱维亚银行技术部门建筑系统工程师