



安装详细信息


地点: 西藏拉萨21号客栈
 型号:  Vulcan 5000
 区域: 主水管道
 安装公司: 陕西瓦瑟环保科技有限公司

安装效果

1. 安装沃肯V5000一个月, 开始见效, 末端花洒结垢明显减少



前




后

2. 热水箱浮球阀水垢软化, 轻敲就脱落

视频: <https://v.qq.com/x/page/r3154bqhvwrr.html>



前



后

3. 安装三个月后, 热水箱做了一次大清理, 系统中水垢流回到水箱, 清理出大量水垢, 下图是从水箱清理出的水垢。太阳能系统的换热效率有显著提升, 几乎维持在安装初期的效能。



安装V5000三个月后, 从水箱清理出的水垢



因垢生锈更换下来的管道连结部配件



因垢损坏的加热棒