



C14 Design Sp. z o.o., 60-175 Poznań

尊敬的德国CWT,

这封信以表确认Vulcan 3000装置在波兰麦当劳已经成功安装。我们的客户遇到热水器上形成硬垢沉积物的问题，导致效率降低并且加热成本增加。

自从安装了Vulcan 3000装置几天后，加热元件上的现有水垢沉积物开始大量分解。3个月后，它们已经完全消失，没有新的沉积物形成。

请查看以下照片以确认这些结果。

诚挚的问候

*Jakub Gliśczyński*



沃肯(Vulcan)装置安装



几天后，垢开始分解



3个月后水垢沉积物完全被清除

