


RESIDENCIA DE LUJO BELMONTE



Detalles de la instalación

Lugar:	Residencia de lujo Belmonte Ulán Bator, Mongolia
Sector:	Se instalaron equipos Vulcan en cuatro bloques de edificios de la residencia.
Modelos:	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Vulcan 5000 3 x Vulcan S10 2 x Vulcan S25 1 x Vulcan S50 1 x Vulcan S50
Objetivo:	El circuito de suministro doméstico de agua está oxidado y las tuberías internas están obstruidas por el óxido.
Instalación:	Live Water Vulcan LLC



Instalaciones del sistema antical Vulcan.



Resultados de Vulcan

El coeficiente de calidad del tratamiento físico del agua con Vulcan arrojó un resultado muy alto del 92,04%. Esto demuestra que la capacidad del equipo Vulcan seleccionado es adecuada para el tratamiento del agua en la residencia Belmonte.

Con la utilización del sistema antical Vulcan, el agua se siente más blanda y se reducen los problemas de incrustaciones calcáreas. El óxido endurecido que se ha formado dentro de las tuberías se ablanda y las capas de óxido se reducen.