

兰乔-杜尔塞-玛丽亚

戈麦斯帕拉西奥市，杜兰戈州，墨西哥



安装于： 兰乔-杜尔塞-玛丽亚奶牛场

型号： **Vulcan S50**

用于沐浴和挤奶区域，
安装于2019年12月


Vulcan S250

用于小牛、生产用牛和其他牛厩，
安装于2022年4月。

目的：消除冷却塔、沐浴区、热水器、沐浴喷头、管道、饮水槽中的生物膜的水垢堆积。避免防垢化学品的使用，打造无水垢堵塞的管道以节省电力，为牲畜提供更好的水质。

解决方案：沃肯处理系统确保更好的水质，更好的味道，这有助于增加摄入量。通过减少水垢来抑制藻类和细菌的生长，因此有助于改善牲畜的健康。

成果： 2年后，冷却塔的塔壁和赛代克湿帘上没有水垢堆积。没有必要更换赛代克湿帘，其维护工作也最简化。浴室区的喷头没有损坏。在没有使用有害化学品的情况下，区域更加清洁。创造了可量化的节约效益。



Vulcan S50



Vulcan S250


2020年1月
高区域



赛代克低区域



2022年3月
高区域



赛代克低区域

