

INSTALADO EN: Granja lechera Rancho Dulce María

MODELO:  **Vulcan S50**

Para área de baño y ordeña,
instalado diciembre 2019.

 **Vulcan S250**

Para cuneros, vacas productoras
y establo, instalado abril 2022.

OBJETIVO: Eliminar las incrustaciones calcáreas en torre de enfriamiento, área de baños, calentador de agua, aspersores de baños, tuberías, biopelícula de bebederos, eliminar uso de químicos anti sarro, ahorro de energía eléctrica al tener tuberías sin obstrucciones calcáreas y entregar una mejor calidad de agua para el ganado.

SOLUCIÓN: Los Sistemas Vulcan entregan una mejor calidad de agua, mejor sabor, lo cual ayuda a una mayor ingesta, inhibirá el crecimiento de algas y bacterias, esto debido a la reducción de la cal, ayudando así a una mejor salud del ganado.

RESULTADOS: Después de 2 años, la torre de enfriamiento se ve libre de incrustaciones calcáreas en sus paredes y celdek, no ha habido necesidad de cambio de celdek y sus mantenimientos son mínimos, no se han dañado aspersores de área de baños, áreas mas limpias, sin utilizar químicos que dañen los materiales, generando ahorros cuantificables.



Vulcan S50




Vulcan S250


Enero 2020
Área Superior



Área Inferior



Marzo 2022
Área Superior



Área Inferior

