


## Detalles de la instalación

- Ubicación: Anhui Conch Holdings  
[www.chinaconch.com](http://www.chinaconch.com)
- Modelo: **Vulcan** S25
- Área: agua de refrigeración para el tratamiento de residuos peligrosos
- Problema: el intercambiador de calor del circuito del agua de refrigeración presentaba gran cantidad de incrustaciones de cal. Todos los años era necesario desmontar manualmente las tuberías para realizar una limpieza.
- Resultado: **6 meses** después de la instalación, la plataforma del centro de datos de la planta mostró que no había aumento de la temperatura del intercambiador de calor, lo que permitió determinar que no existen nuevas formaciones calcáreas.
- Instalado por: Xinriyuan



*La compañía Anhui Conch Group es una empresa estatal china cuyas actividades principales son: la elaboración de cemento y de materiales de construcción químicos, el ahorro energético, la protección ambiental, el comercio internacional, la hotelería y la gastronomía. En 2019 hizo su entrada en la lista Fortune Global 500.*