



DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Ubicación: AURA HOTEL

8320 Balatonfüred,
Munkácsy M. u.5., Hungría
www.aura-hotel.hu

Modelo:  S50

Área: Tubería de agua principal

Instalado por: VARÁZSMAG Kft



PROPOSITO:

Protección general del circuito de tuberías.

Debían realizarse mantenimientos mensuales de todas las máquinas de hielo. Los grifos y los cabezales de la ducha estaban obstruidos con cal apenas 6 meses después de la apertura del hotel. Las baldosas y las paredes de la ducha presentaban gran cantidad de depósitos calcáreos. Se limpiaban manualmente los cuartos de baño, lo que duraba horas. Era necesario cambiar los grifos y reparar la máquina para hacer hielo.



"Es un enorme gusto que en la cocina todas las máquinas y el equipo hayan vuelto a funcionar correctamente. Así puedo concentrarme en crear y servir los mejores platos para nuestros huéspedes".
Sándor Böröcz
Jefe de cocina

RESULTADO:

Ahora es posible limpiar los grifos y baldosas retirando el polvo de cal con un paño. La máquina para hacer hielo funciona correctamente. Los platos y copas salen del lavavajillas perfectamente brillantes y sin manchas.