


Detalles de la instalación

- Ubicación:** Supermercado Avril
Ciudad de Laval, Quebec, Canadá
- Modelo/Área:** Vulcan 3000 instalado en la entrada de agua del invernadero.
- Área de tratamiento:** los 2640 goteros que sirven para regar la totalidad de la producción del invernadero.
- Problema de cal:** tras 1 año sin utilizar ningún tratamiento para el agua, surgió un problema de obstrucción de los goteros, debido a la acumulación de cal en el sistema de riego. Así, 60% de la producción del invernadero (440 bandejas de microverduras) no recibió un suministro de agua homogéneo. Para prevenir las pérdidas, fue necesario regar manualmente las partes de cada bandeja que no recibieron agua.
- Comentario del cliente:** "Luego de **7 meses** utilizando Vulcan, hemos sido testigos de una enorme mejoría en términos de la distribución pareja del agua. Actualmente ya no es necesario regar manualmente las partes de las bandejas que no recibieron agua ¡porque no hay ninguna! Estamos enteramente satisfechos con Vulcan y con su servicio".
- Instalado por:** Gestion L.B. Inc
www.calcairesolution.com



Resultados visibles del tratamiento del agua de Vulcan – Antes y después

