

# Central de intercambio de calor del condominio Century Jiayuan

## Detalles de la instalación

Ubicación: Central de intercambio de calor del  
condominio Century Jiayuan

Hebei, China

Modelo:  S100

Resultado: El equipo Vulcan S100 reemplaza el  
ablandador de agua para la prevención de  
las incrustaciones de cal en la placa del  
intercambiador de calor.

Instalado por: Beijing Vulcan Water




Entrada del condominio  
Century Jiayuan



Vulcan S100 previene las incrustaciones calcáreas en la  
placa del intercambiador de calor.

**Paso 1:** instalación de las bandas impulsoras en la tubería  
de agua.



**Paso 2:** instalación del equipo  
Vulcan S100 y de una capa  
protectora para cubrir las  
bandas de impulsos.