

Vulcan instalado en un Chiller

Estimado Equipo CWT,

Aquí hay dos imágenes de un Chiller abierta para una limpieza de rutina, pero nada para limpiar después de dos años con tratamiento Vulcan.



No hay formación de escala después de usar



Esta Chiller está conectado a una torre de refrigeración que está expuesto a una gran cantidad de contaminación por vía aérea de las granjas de los alrededores.

Saludos cordiales

Arne Vestad
www.IWTNA.com