



Detalles de la instalación

Ubicación: Plásticos Huaxin
www.sdhxsj.com

Efectos: Vulcan reemplazó por completo el uso de suavizantes de agua en todos los talleres.

Plásticos Huaxin

Ubicada en la provincia de Shandong, esta empresa es una de las más grandes fabricantes profesionales de tuberías de plástico del Norte de China.



Instalación 1

Ubicación: tubería de producción por extrusión, taller 1

Modelo: **Vulcan** S250

Propósito: resolver los problemas de cal de 12 tuberías de producción por extrusión, depósitos y boquillas de agua de vacío.

Resultado: sin Vulcan era necesario limpiar las boquillas cada 15 días. **30 días** después de la instalación de Vulcan S250, **no se observaban nuevas formaciones calcáreas** en las boquillas.



12 tuberías de producción por extrusión



Instalación exterior de Vulcan S250

Instalación 2

Ubicación: tubería de producción por extrusión, taller 2

Modelo: **Vulcan** S150

Propósito: resolver los problemas de cal en las tuberías de producción por extrusión, depósitos y boquillas de agua de vacío.




Instalación 3

Ubicación: tubería de producción por extrusión, taller 3

Modelo: **Vulcan** S500

Propósito: resolver los problemas de cal en las tuberías de producción por extrusión, depósitos y boquillas de agua de vacío.



Instalación 4

Ubicación: tubería de producción por extrusión, taller 4

Modelo: **Vulcan** S250

Propósito: resolver los problemas de cal en las tuberías de producción por extrusión y en las herramientas de moldeado.



Instalación 5

Ubicación: tubería de producción por extrusión, taller 5

Modelo: **Vulcan** S500

Propósito: resolver los problemas de cal en las tuberías de producción por extrusión, depósitos y boquillas de agua de vacío.

