



Detalles de la instalación

Localización: Supermercado IGA Extra Famille Girard
Bois-des-Filion, Quebec,
Canadá
www.igafamillegirard.com

Problema de cal: era necesario limpiar la cal de forma manual con productos químicos.

Modelo: Vulcan 5000

Área tubería de agua principal

Área a tratar: todo el sistema de tuberías

Periodo de prueba: 6 meses

Resultado:

- Disminución drástica de las reparaciones
- No es necesario cambiar los filtros cada 6 meses
- Mejoramiento de la calidad del agua

5 locales de la cadena de supermercados IGA Extra Famille Girard han sido equipados con unidades Vulcan.

Instalado por: Gestion L.B. Inc
www.calcairesolution.com



Se instaló un equipo Vulcan 5000 en la entrada de agua principal para tratar el circuito de tuberías.