

Hotel Laiyuan Lakeside



Detalles de la instalación

Ubicación: Hotel Laiyuan Lakeside

Modelo/Área: • **Vulcan S25** proporciona tratamiento para la bomba de recirculación del agua caliente del hotel.

• **Vulcan S10** ofrece tratamiento para el sistema de suministro de agua caliente del hotel.

→ Después de 3 meses, el cliente informó haber obtenido buenos resultados. La bomba de calor funciona de forma eficiente, las cañerías se mantienen limpias y no se han observado nuevas formaciones calcáreas en los cabezales de ducha ni en los grifos de agua caliente del hotel. Vulcan sustituyó a los ablandadores de agua por completo y de manera ecológica.

• Por lo anterior se procedió a la compra de otro equipo **Vulcan S25** para tratar los problemas de cal del condensador de la bomba de calor en la planta de mezclado del hormigón y para garantizar la fluidez del agua de circulación.

Hotel Laiyuan Lakeside


El hotel Laiyuan Lakeside es un establecimiento de turismo integral que comprende habitaciones de lujo, un comedor especial, wellness y atención de salud. Situado a orillas del lago Laiyuan, forma junto a este un hermoso conjunto paisajístico.



Vulcan S25 proporciona tratamiento para la bomba de recirculación del agua caliente del hotel.



Vulcan S10 ofrece tratamiento para el sistema de suministro de agua caliente del hotel.



Vulcan S25 proporciona tratamiento para la bomba de calor del agua caliente en la planta de mezclado del hormigón.

