

Mondi Štětí a.s.
Litoměřická 272
CZ - 411 08, Štětí
www.mondigroup.com

Instalación Vulcan S100

Estimado Kostečka,

El dispositivo Vulcan está instalado para la cal del horno, que por lo general requiere una amplia limpieza de cal cada 3 meses. Ya han pasado 4 meses desde la instalación de Vulcan S100, y el problema de cal ha aminorado de manera significativa.

Ahora las tuberías y equipos de producción requieren mucha menos limpieza. Estamos muy satisfechos con el rendimiento de la Unidad de Vulcan S100.

Saludos,

El Grupo Mondi



Mondi Štětí a.s planta de fabricación en la República Checa



Depósito eliminado de la tubería después de la instalación de Vulcan



Vulcan S100



Instalación de Vulcan S100 para la cal del horno

