

# Complejo Termal Nvwa



## Detalles de la instalación

Ubicación: Complejo termal Nvwa, China

Modelo: **Vulcan** S150

Área: en la tubería principal de entrada del agua termal

Propósito: la tubería del agua termal fue renovada recientemente y se instaló un equipo Vulcan para protegerla contra las obstrucciones.

Resultados: en 6 meses de funcionamiento no se ha producido ninguna obstrucción en la tubería.

Instalado por: Shaanxi Wasser

Vulcan S150 instalado en la entrada principal del agua termal.

