

En Las Palmas de Gran Canaria

Estimados Sres.,

Tras haber tenido múltiples problemas, especialmente con la planchadora y la calandra, de calcificaciones, se tomó la decisión de colocar un filtro para la cal en el agua de entrada. Se contactaron con varias empresas con distintos tipos de filtros descalcificadores, decantándonos por el sistema novedoso de VULCAN, habiendo sido instalado en marzo del presente año el modelo S25.

Los resultados obtenidos hasta la fecha del presente escrito han sido totalmente satisfactorios, puesto que, no solo no se están produciendo más calcificaciones en los diferentes aparatos, sino que la calidad en el lavado de la ropa y, por tanto, su limpieza, son mayores, habiendo aumentado la calidad del servicio que prestamos y, como consecuencia, la satisfacción de nuestros clientes.

Es por todo esto que queremos certificar la plena satisfacción hasta la fecha del presente escrito, de los resultados del descalcificador VULCAN instalado en nuestra empresa, para que surta los efectos oportunos donde así sea requerido.

LAS PAMAS
C/ Puerto Rico, 2 Pta. 3 – 2ª Ofic. 3
35010 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 902 226 047 • Fax: 928 226 008

TENERIFE
Subida a El Mayorazgo, 16
38009 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 236 030 • Fax: 922 211 048

Sin otro particular, atentamente,



Esther Meca Cervera
Jefa Dpto. Sistema Integrado de Gestión
Calidad, Medio Ambiente, PRL y Organización
RALONS LAVANDERÍA, S.L.
GRUPO RALONS

