




Detalles de la instalación

- Ubicación: Sinoway Carbon Co. Ltda. (Jiangsu)
www.sinowaycarbon.com
- Modelo:  Vulcan S500
- Área: tubería de enfriamiento del agua de circulación
- Problema: la nueva fábrica de Jiangsu estaba en funcionamiento desde hacía más de un año y no contaba con un tratamiento del agua. En consecuencia, surgieron problemas de cal, bajó la capacidad de enfriamiento y se redujo el caudal de agua.
- Resultado: no se eliminaron las acumulaciones calcáreas antes de instalar Vulcan S500. Luego de más de 6 meses, se volvió a revisar el sistema de circulación del agua y ya no se observaba reducción del caudal de agua, lo que permitió confirmar que no había nuevas formaciones calcáreas.

Instalado por: Xinriyuan



En 2011 se fundó Sinoway Carbon Co. Ltda. (Sinoway), una empresa conjunta entre Shenzhen Sinoway Investment Holding Co. Ltda. y Dubal Holding LLC. Sinoway se dedica principalmente a la producción y la venta tanto de coque de petróleo calcinado (CPC) como de vapor como subproducto.

Actualmente Sinoway posee y opera dos plantas, una situada en la Provincia de Shandong y la otra en la Provincia de Jiangsu.



Vulcan S500 instalado en la tubería de enfriamiento del agua de circulación.