



Detalles de la instalación

Ubicación: Texhong Textile Group Limited

Xuzhou, Jiangsu

www.texhong.com

Modelo: **Vulcan** S250

Área: tubería principal del agua de refrigeración del aire acondicionado

Propósito: resolver los problemas de cal del circuito de agua de refrigeración

Instalado por: Xinriyuan



TEXHONG

Texhong Textile Group Limited fue fundado en 1997. El grupo se dedica principalmente a la producción y distribución de hilos de calidad, tejidos grises y telas para confección. Hoy en día es uno de los más grandes abastecedores mundiales de telas de algodón.

Un equipo Vulcan S250 fue instalado en la tubería principal del agua de refrigeración del aire acondicionado.

