



FÁBRICA DE SAL YUNNAN



Instalación 1

Ubicación: antes del intercambiador de calor del primer sistema de agua de refrigeración

Tubería: 80 mm

Modelo: **Vulcan** S25

Resultado: después de 2 meses, se procedió a abrir el intercambiador de calor y se descubrió que la cal de sus paredes se había blandado y era fácil de limpiar.



Instalación 2

Ubicación: antes del intercambiador de calor del segundo sistema de agua de refrigeración

Tubería: 100 mm

Modelo: **Vulcan** S100

Resultado: el sistema de refrigeración por agua se mantiene estable. No es necesario quitar las incrustaciones cada 2 meses como antes.



Sin Vulcan



Antes de instalar Vulcan, las calcificaciones eran muy gruesas y duras en los tubos del intercambiador de calor.

Después de 2 meses de la instalación de Vulcan



Las incrustaciones se blandaron.