



**Telas Zaber & Zubair Ltda.**

Gerente

Pagar, Tongi,

Gazipur-1710, Bangladesh

Para:

Sr. G. Mortuza

Departamento de Mecánica A.G.M.

*Telas Zaber & Zubair fue fundada en 1997 con la misión de convertirse en una empresa de fabricación textil con reconocimiento internacional. Para ello buscamos día a día cumplir con las exigencias del mercado y satisfacer las necesidades de nuestros clientes.*

## Informe sobre el agua de la caldera tras la instalación de Vulcan S10

### Instalación de Vulcan S10

Estimado Señor,

A modo de amable cooperación, tenemos el agrado de enviarle este informe sobre el agua de la caldera luego de la instalación del equipo de prevención contra la cal Vulcan S10.

#### Comentarios del proveedor:

Con referencia al informe de Telas Zaber & Zubair Ltda.

Destacamos la importancia de tomar muestras del agua en los lugares adecuados. Al emplear un sistema electrónico como Vulcan NO se elimina la dureza del agua, sino que se modifican los cristales para que la cal y los sedimentos se suelten y puedan ser expulsados, sin producirse nuevas acumulaciones de cal.

Parámetros	Agua sin tratar de la caldera		Agua de drenaje de la caldera	
	Límite de tolerancia	Resultado de la prueba	Límite de tolerancia	Resultado de la prueba
pH (ppm)	6,5 - 8,5	de la prueba	10,5 -12	11,79
SDT (ppm)	100 - 200	210	4000	3750
Hierro (mg/l)	0 - 1,5	0,05	0 - 1,5	0,05



**Dado que las muestras se toman del agua de desagüe, es normal que los índices de dureza, de conductividad y de sólidos disueltos totales aumenten.**

El desagüe debe mantenerse durante 2,30 minutos cada vez y 6 veces por día.

Agradecimientos y saludos cordiales,

Md. Moniruzzaman

Sub-ejecutivo (ventas y marketing)

### Caldera tratada - Telas Zaber & Zubair

