




Granja de cultivo de lavanda y viñedos



DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Instalado en: Granja privada de cultivo de lavanda y viñedos en Izmir, Turquía.

Modelo:  **Vulcan S50**
instalado en el sistema de agua

EMPRESA INSTALADORA

ATILLA YILMAZ TARIM DANIŞMANLIK SAN. ve Tic
www.vulcanturkey.com

OBJETIVO

Solucionar los problemas ocasionados por los depósitos calcáreos en los sistemas de riego y procesar mejor la fotosíntesis, que se ve inhibida por el cianuro de las incrustaciones de cal. Proteger contra la cal los sistemas de calefacción y refrigeración de los edificios de la granja.

RESULTADOS

Tras la introducción de Vulcan no se volvieron a notar obstrucciones en los sistemas de riego. Después de comenzar a utilizar Vulcan, se observó que las plantas se alimentaban con mayor facilidad, las raíces de las plantas se fortalecieron y aumentó el uso de fertilizantes y agua.

Además, desaparecieron las manchas que la cal dejaba en las plantas. Los equipos del edificio principal y de los edificios técnicos quedaron protegidos contra la cal y el óxido.

