



# 墨西哥佩诺莱斯矿业集团



佩诺莱斯矿业集团成立于1887年，业务范围以矿业和金属为主，为墨西哥的经济和社会发展提供了源源不断的动力。

[www.penoles.com.mx](http://www.penoles.com.mx)

## 安装细节

安装地点： 墨西哥佩诺莱斯矿业集团  
Químicas del Rey

型号： **Vulcan** Vulcan (沃肯) S250  
八个月前已投入使用



## 目标

避免水垢和氯化钙堵塞管道

## 措施

使用Vulcan后，水垢沉积物在管道和水沟中变“脆”了，用手就能轻易去除。

## 成果

每升处理的水中含有超70克的钙，这就是导致管道堵塞，水沟中水垢增加的原因，但之前我们只能通过使用机械工具敲打管道和水沟来去除水垢。使用Vulcan 15天后，管道中的水垢层变得很脆；8个月后，直接用手就能去除水沟中的水垢了。



▶  
使用  
Vulcan  
后



▶  
使用  
Vulcan  
后



Watch Video here:  
Link:  
<https://www.youtube.com/watch?v=Gu3kKFaoN2A>

