

Detalles de la instalación

- Lugar:** Leimen, Alemania
- Sistema:** Sistema de tratamiento del agua
- Sector:** Planta de llenado de vino
Máquina de limpieza
- Objetivo:** Reemplazar el ablandador del agua por un equipo de tratamiento del agua de CWT
- Resultado:** Se detuvo y desinstaló el ablandador del agua. El equipo de tratamiento del agua de CWT funciona satisfactoriamente.



Hasta ahora utilizábamos un ablandador de agua salino en nuestra planta de llenado. El caudal de agua por hora del equipo de llenado es de $\approx 8 \text{ m}^3$. La dureza del agua es de 25 a 28 grados (dureza alemana).

Hemos reemplazado el ablandador de agua salino por un sistema de tratamiento del agua sin sal. Hasta ahora estamos muy satisfechos con el resultado, ya que dicho equipo de tratamiento del agua reemplaza completamente al ablandador de agua.

Utilizamos agua a una temperatura de entre 14 y 90 °C. Hasta ahora no hemos observado ninguna formación de depósitos calcáreos, ni siquiera en el área más difícil de la máquina de limpieza, donde se hallan el agua caliente y la solución alcalina.

WEINGUT
ADAM MÜLLER

